




達仁鄉淹水潛勢圖(24H_200mm)



圖例

24H_200mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(24H_350mm)



圖例

24H_350mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(24H_500mm)



圖例

24H_500mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(24H_650mm)



圖例

24H_650mm

淹水深度


- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里

圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所


0 2,350 4,700 公尺

達仁鄉山崩與地滑地質敏感區





達仁鄉淹水潛勢圖(6H_150mm)



圖例

6H_150mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(6H_250mm)



圖例

6H_250mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(6H_350mm)



圖例

6H_350mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(12H_200mm)



圖例

12H_200mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(12H_300mm)



圖例

12H_300mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里


圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺



達仁鄉淹水潛勢圖(12H_400mm)



圖例

12H_400mm

淹水深度

- 0.5-1.0公尺
- 1.0-2.0公尺
- 2.0-3.0公尺
- >3.0公尺
- 達仁鄉_村里

圖例

- 達仁鄉公所
- 醫療院所
- 社福機構
- 警察單位
- 消防單位
- 避難收容所

0 2,350 4,700 公尺